



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 98
Невского района Санкт-Петербурга
193231 Санкт-Петербург
пр. Солидарности д.25 кор.2, литер А
тел./факс (812) 583-34-10
эл. почта gdou.98@yandex.ru

10.02.2017г № _____

Старшему инспектору ОНДПР Невского района
УНДПР ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
А.В. Ким

от заведующего
ГБДОУ детского сада № 98
Невского района Санкт-Петербурга
Т.М. Смирновой

ПЛАН

Мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию
№2-19-64/1/1 от 07.02.2017г

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2	По мере финансирования	Ширина дверного проема соответствует проектной документации №214-1-117 ЛЕНПРОЕК. Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для расчетов пожарных рисков
2	Дверь в группу «Радуга» не имеет приспособления для самозакрывания	Устранено	
3	Ширина эвакуационных выходов из музыкального зала при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2	По мере финансирования	Ширина дверного проема соответствует проектной документации №214-1-117 ЛЕНПРОЕК. Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для расчетов пожарных рисков
4	В группе «Непоседы электрический светильник эксплуатируется без защитного колпака.	Устранено	
5	В лестничной клетке №2 двери ведущие в коридоры 1-го и 2-го этажей не имеют приспособлений для самозакрывания	Устранено	
6	В лестничной клетке №3 ширина эвакуационного выхода из здания детского сада наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2	По мере финансирования	Ширина дверного проема соответствует проектной документации №214-1-117 ЛЕНПРОЕК. Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного

			финансирования для расчетов пожарных рисков
7	В лестничной клетке №3 ширина эвакуационного выхода из здания детского сада наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2	По мере финансирования	Ширина дверного проема соответствует проектной документации №214-1-117 ЛЕНПРОЕК. Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для расчетов пожарных рисков
8	В лестничной клетке №4 ширина эвакуационного выхода из здания детского сада наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2	По мере финансирования	Ширина дверного проема соответствует проектной документации №214-1-117 ЛЕНПРОЕК. Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для расчетов пожарных рисков
9	Дверь, ведущая из лестничной клетки в группу «Капелька» не имеет приспособления для самозакрывания	Устранено	
10	Не представлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в группе «Зайчата»	По мере финансирования	Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для замены напольного покрытия
11	Не представлена документация отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в группе «Божья Коровка»	По мере финансирования	Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для замены напольного покрытия
12	Руководителем не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии (часть лестницы спилена)	По мере финансирования	Направлено письмо в ОО Невского района на выделения дополнительного финансирования для восстановления пожарной лестницы
13	Второй эвакуационный выход из спортивного зала закрыт на ключ, не обеспечена возможность открывания замкового устройства установленного на металлическую решетку изнутри без ключа	Устранено	

Заведующий
ГБДОУ детский сад № 98
Невского района Санкт-Петербурга

_____ Т.М. Смирнова